shim-med
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o.
02-661 Warszawa, ul. Wita Stwosza 55

KARTA PRACY NR : 02/06/2022/PW

Nazwa, adres Użytkownika: Instytut Matki i Dziecka Ul. Kasprzaka 17A 01-211 Warszawa		
Data: 02.06.2022	**Przegląd konserwacyjny**	**X**
	Umowa Serwisowa	
	Naprawa pogwarancyjna	
Imię i nazwisko wykonującego zlecenie:		

	TYP APARATU	**NUMER SERYJNY**
1.	MobileArt Eco MUX-10	3YCFC3B24012
2.		
3.		

Opis usterki: Okresowy przegląd techniczny

Data	**Opis wykonywanych czynności**
02.06.2022	Okresowy przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta.
	Konserwacja elementów mechanicznych i elektronicznych.
	Kontrola ruchów aparatu.
	Kalibracja lampy RTG (FVR).
	Kontrola pola świecenia oświetlacza kolimatora z polem promieniowania.
	Analiza dziennika błędów.
	Kontrola okablowania aparatu.
	Kontrola pracy aparatu.
	Aparat sprawny.

Podzespoły (części zamienne) użyte do naprawy		**P/N**	**szt.**
1.			
2.			
3.			

Uwagi: Następny przegląd: 12.2022r.

Sprzęt przekazano:	**sprawny**	**X**	**niesprawny**		**naprawa w toku**	

Użytkownik stwierdza, że powyżej wymienione czynności zostały wykonane należycie. Czas pracy podano zgodnie ze stanem faktycznym.

Instytut Matki i Dziecka Dział Zarządzania Infrastrukturą Specjalista ds. Technicznej Inspektor Anna Dworakowska		SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. *Paweł Woźniak* Inżynier serwisu
Data, podpis odbierającego sprzęt	**Pieczęć Zleceniodawcy**	**Podpis Zleceniobiorcy**