

## Informacje kontaktowe

Numer dokumentu: WO-00625815\_1

Data wystawienia: 27/11/2019

Zgłoszenie Philips nr: 0112959613

**Nabywca:**

Instytut Matki i Dziecka  
ul.Kasprzaka 17 A  
01-211 WARSZAWA  
PL

**Odbiorca:**

Instytut Matki i Dziecka  
ul.Kasprzaka 17 A  
01-211 WARSZAWA  
PL

**Szczegóły kontaktowe:**

Philips Polska Sp. z o.o.  
Al. Jerozolimskie 195B  
02-222 Warszawa, Polska

Email: serwis.medyczny@philips.com

Tel.: +48 225710111

## Raport serwisowy

Zlecenie serwisowe: WO-00625815

### Dane Klienta

---

Kontakt: Halina Urbańska

E-mail: halina.urbanska@imid.med.pl

Tel.: +48223277434

Kom.: Nie dotyczy

### Szczegóły zlecenia

---

Inżynier: Nie dotyczy

Numer zlecenia: 0112959613

Data zgłoszenia: 26/04/2019

Priorytet: 5-Czynność planowa

Typ zgłoszenia: Przegląd systemu

Numer kontraktu serwisowego: Nie dotyczy

Typ kontraktu: Nie dotyczy

Gwarancja: Nie dotyczy

Numer zamówienia Klienta: Q-00083015

### Urządzenie

---

Produkt: Brilliance CT 64 Channel 728231

ID aparatu: 54198415

Numer inwentarzowy Klienta: Nie dotyczy

Zgłoszony problem: Przegląd techniczny

Raport: Przegląd wykonany. Stwierdzono niepoprawne działanie. Urządzenie oddane do ograniczonego użytkowania.

Numer seryjny: 95708

Tech ID: PL8-2571

Unikalny identyfikator aparatu: Nie dotyczy

Oddział: Nie dotyczy

Stan aparatu: Nie dotyczy

## Czas pracy

Rodzaj aktywności	Aktywność serwisowa	Data i godzina rozpoczęcia	Data i godzina zakończenia	Czas trwania
Czas dojazdu	Wizyta u Klienta	27/11/2019 11:30	27/11/2019 12:00	0.50
Praca	Wizyta u Klienta	27/11/2019 12:00	27/11/2019 19:00	7.00
Czas dojazdu	Wizyta u Klienta	27/11/2019 19:00	27/11/2019 19:15	0.25
Całkowity czas trwania:				7.75

## Komentarz inżyniera

Typ	Opis	Inżynier
Komentarz dla Klienta	Wykonano okresowy przegląd techniczny aparatu zgodnie z instrukcją serwisową producenta (wizyta Q3+Q4). Zalecana wymiana paska wielorolkowego dla ruchu poziomego stołu, oraz modułów detektorów #41 i #42. Aparat pozostawiono pracujący.	Szymon Konarski

## Narzędzia

Narzędzie	Kod narzędzia	Model	Numer seryjny	Kalibracja ważna do
TC091-50	TC091-50	Multimeter Fluke 289	14770226	15/03/2020

Podpis inżyniera Philips:

*Konarski Szymon*

Podpis Klienta:

*A. Wierzbowski*

Inżynier:

Data: 27/11/2019 18:56

Imię i nazwisko:

Data: 27/11/2019 18:56

Zlecenie serwisowe: WO-00625815